

ERRATA 1

“10. Programmable I/O Unit”에서 associated pin name 설명이 틀렸습니다.

(95페이지의 'Figure 12 PIO Pin Assignments' 해당)

< 오류 >

: : :

7	AIO2(A19)	Normal operation
8	AIO1(A18)	Normal operation
9	AIO0(A17)	Normal operation

: : :

위의 테이블이 아래와 같이 바뀌었습니다.: AIO2(A19) 과 AIO0(A17)가 바뀌었습니다.

< 정정 >

: : :

7	AIO0(A17)	Normal operation
8	AIO1(A18)	Normal operation
9	AIO2(A19)	Normal operation

: : :

ERRATA 2

“8. Interrupt Control Unit”의 vector table address가 틀렸습니다..

(50, 51 페이지의 'Figure 8.1 IMS16C Interrupt Types')

< 오류 >

Watchdog Timer Interrupt	11h	42h	11		
UART0 Serial Port Interrupt	14h	44h	12		
UART1 Serial Port Interrupt	15h	46h	13		
UART2 Serial Port Interrupt	16h	48h	14		
HDLC0 Interrupt	17h	4Ah	15		
HDLC1 Interrupt	18h	4Ch	16		

위의 오류는 아래와 같이 수정되었습니다.: Vector table addresses of 'Watchdog Timer interrupt'부터 'HDLC1 interrupt'의 vector table address들이 수정되었습니다.

< 정정 >

Watchdog Timer Interrupt	11h	44h	11		
UART0 Serial Port Interrupt	14h	50h	12		
UART1 Serial Port Interrupt	15h	54h	13		
UART2 Serial Port Interrupt	16h	58h	14		
HDLC0 Interrupt	17h	5Ch	15		
HDLC1 Interrupt	18h	60h	16		